

みやこ町 通学路危険箇所対策一覧表（令和4年度取り纏め分）

No	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策希望内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	諫山小学校	町道 屋敷・味見線	勝山岩熊46-2番地付近～勝山岩熊554番地付近	朝・夕の通行量やスピードをあげて進む車が多く、児童が歩く幅が狭い。横断歩道も消えかかっている。	歩道の拡張、路側帯の路面表示、ゾーン30の指定、通学路標識及び「児童通学路」「児童横断注意」等の路面表示（道幅を狭く見せ減速させるためのイメージパンプの路面塗装）	①路側帯及び路面表示の復旧を実施します。パンプ塗装は実施できません。 ②横断歩道と◇マークの塗り直し	①みやこ町都市整備課 ②警察	①令和4年度実施 ②令和4年度検討
2	諫山小学校	県道 上矢山・中黒田線	勝山岩熊（岩熊橋付近）	児童が登校する道路で、車の通りも多い。「学童注意」の白線が消えている。	路面表示の塗り直し	現状の路面表示の塗り直し	県土整備事務所	令和4年度実施
3	諫山小学校	県道 上矢山・中黒田線	勝山岩熊（佐藤商店付近）	横断歩道に差し掛かる道路で、◇の白線マークが消えているため、一旦停止までに速度を落とさずに来る車が多く見られる。	◇の白線マークの塗り直し	◇の塗り直し	警察	令和4年度実施予定
4	黒田小学校	町道 黒田原・深治線	勝山黒田1039番地付近	道幅が狭いうえに歩道の白線が消えている。緩いカーブで見通しが悪く、通学路として使用する児童も多いため危険である。	歩道の整備 路側帯の塗り直し	令和5年度以降で、白線の塗り直しを計画しますが、歩道整備については、道路沿いに住宅が建ち並び歩道整備が困難である。	みやこ町都市整備課	令和5年度以降
5	祓郷小学校	県道 椎田・勝山線	国作～田中～徳永	交通量が多い中で、大型車も多く、接触や車が乗り越える可能性があり、児童が巻き込まれる恐れがある	車道と歩道を仕切る防護柵等の設置	現地には縁石も整備されており、それ以上に対策を施すことは現状難しい。	県土整備事務所	
6	祓郷小学校	県道 椎田・勝山線（旧）	皆見1767番地付近	県道58号線の歩道が途中からなくなる。路肩も狭いため、歩行が危険。	通行車両の速度を落とさせる対策、歩道の設置、路側帯のカラー舗装	歩行者の交通量等を確認した上で、検討。	県土整備事務所	※引き続き要望する
7	祓郷小学校	県道 節丸・新田原線	地藏田から新田原に抜ける道	途中から歩道がなくなるので、危険である。	通行車両の速度を落とさせる対策、歩道の設置、路側帯のカラー舗装	歩行者の交通量等を確認した上で、検討。	県土整備事務所	
8	祓郷小学校	県道 節丸・新田原線	下原587番地付近	歩道がないため、児童が車と接触する恐れがあり、危険である。	歩道の設置	歩道の設置を実施	県土整備事務所	5年度～実施
9	祓郷小学校	県道 椎田・勝山線（旧）	祓郷小学校から高速道路（有久）の下を通過後の交差点から徳政298番地付近	舗装された歩道の端が斜めに加工されており、防護柵もないため、通行時に踏み外して、落下する危険が伴う。	防護柵の設置（途中までは柵がある） 舗装の端の部分について工夫する	危険性が高い箇所には防護柵を設置済み	県土整備事務所	令和4年度実施
10	豊津小学校	国道 496号線	錦町交差点～豊津マルショク	歩道がなく、狭いため、車と接触する恐れがある。	歩道の設置や道路の拡張	現在、歩道の設置工事を進めている。	県土整備事務所	令和4年度～実施中
11	豊津小学校	県道 椎田・勝山線	彦徳の坂（点滅信号の交差点）	大雨が降った時に、道路が冠水することがある。	冠水防止対策	大雨の時は今川への排水能力の関係上、冠水を防ぐことができない。児童への安全教育をお願いしたい。	県土整備事務所	

No	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策希望内容	対策内容	事業主体	対策年度
12	豊津小学校	県道 犀川・豊津線	国道496号線との交差点から中央図書館(豊津小学校前)	道幅が狭いうえに、スピードを出す車の通行が多い。	「ゾーン30」等、スピードを出さないための対策	小学校新設工事が完了した後、用地調整を行い、歩道の整備をする計画がある。	県土整備事務所	
13	豊津小学校	県道 犀川・豊津線	歴史民俗博物館の坂の下にある交差点	大雨が降った時に、歩道が冠水することがある。	冠水防止対策	私道からの排水が原因と思われる案件のため、対応が難しい。児童への安全教育をお願いしたい。	県土整備事務所	
14	豊津小学校	県道 犀川・豊津線	内山自動車付近の交差点	押しボタン式信号機の押しボタンが車道側にずれている	ボタンの向きを変更する	対策済み(特例) 本来は民地の関係上、道路側、もしくは道路と並行して押しボタンがついている。	警察	対策済み
15	犀川小学校	町道 大坂・内垣線	上本庄の信号から旧飛龍保育園の区間	路側帯の白線が消えかかっているため、歩行者には危険である。	白線の引き直し歩道の設置	白線については塗り直し済み。 歩道については設置の計画はない。	みやこ町都市整備課	
16	犀川小学校	町道 宮川原・安平線	旧川寄建設作業場付近	路側帯の白線が消えかかっているため、歩行者には危険である。	白線の引き直し歩道の設置	白線の塗り直しについては、令和5年度以降で計画します。 歩道については、白線に対応していただきたい。	みやこ町都市整備課	令和5年度以降
17	犀川小学校		みやこ町山鹿平成筑豊鉄道踏切付近	一部が舗装道路でなく、周りが田や草むらであり、蛇が出没する可能性がある。舗装道路との合流地点のミラーがぐらついている。	「蛇出沒注意」の喚起看板の設置 カーブミラーの修理	通学路の変更を行うこととした。(会議後)		
18	犀川小学校	町道 犀川校線 町道 本庄・下高屋線	犀川小学校周辺	路側帯や交差点注意喚起の表示が薄れていることにより、走行車両の注意喚起が図れない。	道路標示の塗り直し	令和5年度以降で、検討します。	みやこ町都市整備課	令和5年度以降
19	伊良原小学校 伊良原中学校	国道 496号線	国道496号線(B代替地～上伊良原・高木神社までの通学路)	地域の小・中学生が徒歩・自転車で登下校する際、歩道が一方の方しかなく、反対側に渡らなくてはならない。横断歩道がない。	横断歩道の設置、歩道の整備、信号機の設置、標識の設置、スクールゾーンの設置	横断歩道は、車の交通量や歩道利用者の人数等から、警察本部が設置しないと判断している。	警察	