

## 2-12 災害危険区域内に位置する各種施設

種別	地区	施設名称	所在地	災害リスク	
				浸水想定区域	土砂災害警戒区域
保育施設	犀川	城井保育園	犀川木井馬場 1996		土石流
	豊津	認定こども園 ポランのひろば	田中 241-4	祓川 (0.5-3.0m 未満)	
児童クラブ	犀川	城井保育園児童クラブ	犀川木井馬場 1996		土石流
老人福祉施設	犀川	グループホーム おおさかの里	犀川大坂 646-1		土石流
		特別養護老人ホーム 犀川園	犀川谷口 759		土石流
		犀川園 デイサービスセンター	犀川谷口 759		土石流
		デイサービスセンター さわやか清風館	犀川花熊 1173		土石流
学校	犀川	柳瀬小学校	犀川柳瀬 762-3	今川 (0.5-3.0m 未満)	
		城井小学校	犀川木井馬場 361-1		土石流
		上高屋小学校	犀川上高屋 1706		土石流
	豊津	祓郷小学校	有久 250-1	祓川 (0.5-3.0m 未満)	
		節丸小学校	節丸 728-1	祓川 (0.5-3.0m 未満)	
関係機関	犀川	平成筑豊鉄道 東犀川三四郎駅	犀川続命院 67-2	今川 (0.5-3.0m 未満)	
		平成筑豊鉄道 崎山駅	犀川崎山 3079-2	今川 (0.5-3.0m 未満)	
	豊津	平成筑豊鉄道 新豊津駅	彦徳 523-2	今川 (0.5-3.0m 未満)	
公共施設	犀川	犀川地区活性化センター 「こだま荘」	犀川帆柱 996-1		土石流
		帆柱直売所 「しゃくなげの里」	犀川帆柱 95		土石流
		みやこ町農林産物直売所 「よってこ四季犀館」	犀川生立 54-1	今川 (0.5-3.0m 未満)	
	豊津	みやこ町水稲・麦・大豆 振興施設光富地区農機具 倉庫	光富 824	祓川 (0.5m 未満)	

種別	地区	施設名称	所在地	災害リスク	
				浸水想定区域	土砂災害警戒区域
上下水道施設	犀川	本庄地区農業集落排水処理場	犀川八ツ溝 961	今川 (0.5m 未満)	
	豊津	3号井(浅井戸)	節丸 639	祓川 (0.5-3.0m 未満)	
		東第1配水場	光富 691	祓川 (0.5m 未満)	
		本町地区農業集落排水処理場	彦徳 488-2	今川 (0.5-3.0m 未満)	
公民館	犀川	柳瀬地区学習等供用施設	犀川柳瀬 755-6	今川 (0.5m 未満)	
		ふるさと会館	犀川上伊良原 420		土石流
		みやこ町帆柱地区集会所	犀川帆柱 92-1		土石流
	豊津	祓郷地区学習等供用施設	有久 159-1	祓川 (0.5m 未満)	
	犀川	中本庄集会所	犀川本庄	今川 (0.5-3.0m 未満)	
		今里集会所	犀川山鹿	今川 (0.5-3.0m 未満)	
		西大村集会所	犀川大村		土石流
		松坂集会所	犀川大坂		土石流
	豊津	高崎公民館	彦徳 678		土石流 急傾斜地の崩壊
		上坂集会所	上坂 84		土石流 急傾斜地の崩壊
		布引集会所	上原 1290-2	祓川 (0.5m 未満)	
		田中地区学習等供用施設	田中 703	祓川 (0.5m 未満)	

注) 長峽川浸水想定区域には、対象施設は含まれない。

(資料:「今川・祓川・長峽川浸水想定区域図」「土砂災害警戒区域等位置図」)